# Erteilt auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 (WiGBI. S. 175)

#### BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

AUSGEGEBEN AM 13. JANUAR 1955



### **DEUTSCHES PATENTAMT**

## PATENTSCHRIFT

M: 922 299
KLASSE 31 c GRUPPE 5 or

M 10147 VIa/31c

Willi Achenbach, Weidenau/Sieg, Willi Schreiber, Weidenau/Sieg und Walter Achenbach, Weidenau/Sieg sind als Erfinder genannt worden

Metallgießerei Charlottental G.m.b.H., Weidenau/Sieg

Verfahren und Einrichtung zum Formen von gekühlten Schieberplatten od. dgl.

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 5. Juli 1951 an Patentanmeldung bekanntgemacht am 13. November 1952 Patenterteilung bekanntgemacht am 25. November 1954

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Formen von gekühlten Schieberplatten oder ähnlichen Hohlkörpern mit spiralförmigen Querwänden für die Kühlmittelführung, beispielsweise für Heißwindund Heißgasschieber im hüttenmännischen Betrieb.

Bekannte gekühlte Schieberplatten dieser Art sind zweiteilig ausgeführt, wobei die Verbindung der beiden Schieberplattenteile an einer großen Zahl von Punkten erfolgen muß, was für die Herstellung einen erheblichen Aufwand an Arbeitszeit, Werkzeug und Werkstoff zur Folge hat, sowie den Nachteil, daß die verhältnismäßig dünnwandigen Querwände an jeder Verbindungsstelle zur Aufnahme der Verbindungsschrauben verstärkt werden müssen.

Die Erfindung vermeidet diese Nachteile, und zwar dadurch, daß in der zweckmäßig in bekannter Weise aus Ober- und Unterkasten bestehenden Gießform zunächst das die Außenform der Schieberplatte od. dgl. wiedergebende Formmodell eingeformt, daß daraufhin in den durch Herausnahme
des Formmodells entstehenden Hohlraum der die
spiralförmigen Querwände und die Außenwandung
der Schieberplatte od. dgl. festlegende ein- oder
mehrteilige Kern eingebracht wird, welcher in der
Gießform mittels Haltestücken, welche durch die
Außenwandung und durch eine oder mehrere der
spiralförmigen Querwände hindurchführen, und
mittels Abstandsstücken gehalten wird, und daß in
der so vorbereiteten Gießform die Schieberplatte
od. dgl. in einem Stück gegossen wird.

Die Erfindung bezieht sich außerdem auf eine Weiterentwicklung des Verfahrens, die darin besteht, daß der mit den Haltestücken versehene Kern auf einer Hilfsplatte, z. B. einer Leichtmetallplatte, aufgeformt wird, auf welche der Kern, zweckmäßig

mittels an der Hilfsplatte angebrachter Handgriffe, in die Gießform eingelegt wird, woraufhin nach Drehen der Gießform die Hilfsplatte vom Kern abgenommen wird. Besonders zweckmäßig ist es dabei, daß vor dem Drehen der Gießform zwischen dem mit den Haltestücken versehenen Kern und der Sandform im Oberkasten Abstandsstücke in Form von Kernstützen, Kernnägeln od. dgl. vorgesehen werden, welche nach dem Abnehmen der Hilfsplatte 10 auch an der dem Unterkasten zugewandten Seite

des Kerns vorgesehen werden.

Die Erfindung betrifft weiterhin eine Einrichtung zum Ausüben des oder der vorgenannten Verfahren, die darin besteht, daß die Haltestücke als mit einer 15 Umhüllung aus Formmasse versehene Rohre ausgebildet sind, deren Querschnittsabmessungen klein im Vergleich zum Querschnitt des Kühlmittelkanals in der Schieberplatte sind. Dabei werden zweckmäßig drei Halterohre vorgesehen, von denen das erste und dritte Rohr bei in der Gießstellung befindlicher Gießform ganz oder nahezu waagerecht verlaufen, während das mittlere Rohr etwa durch den Mittelpunkt des Kerns hindurchführt und spitzwinklig zu den beiden äußeren Rohren verläuft.

In Weiterentwicklung des Erfindungsgedankens wird eine andere Befestigungsart für den Gießkern in Vorschlag gebracht, die darin besteht, daß vier radiale Halterohre und zwei weitere Halterohre so vorgesehen sind, daß ihre Achsen mit denjenigen 30 der Kühlmitteleintritts- und -austrittsöffnungen der

Schieberplatte zusammenfallen.

Außerdem wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß die Gießform zwei oder mehr Eingüsse und keinen Steiger aufweist, wobei das Metallaustrittsende der Eingüsse zweckmäßig in der Nähe derjenigen Punkte liegt, wo das obere Halterohr den Kern verläßt. Dabei können im Gießkern die Lüftungsöffnungen in den Querwänden im oberen Bereich der Schieberplatte eingeformt sein.

Schließlich bezieht sich die Erfindung noch auf Maßnahmen zur Verstärkung des Gießkerns und zur Erleichterung des Kernausblasens. Eine dieser Maßnahmen besteht erfindungsgemäß darin, daß zur Verstärkung des Kerns parallel zur Innenkante 45 der Außenwandung und parallel zu den beiden Kanten der spiralförmigen Querwände Verstärkungsdrähte eingelegt sind. Dabei ist es besonders zweckmäßig, daß in radialer Richtung weitere Verstärkungsdrähte vorgesehen sind, die die parallel 50 geführten Verstärkungsdrähte miteinander verbinden. In einer der beiden ebenen Wände der Schieberplatte können Hilfslöcher eingebohrt werden, die zum Herausnehmen der Befestigungsdrähte dienen und später, ebenso wie die Öffnungen, durch die die Halterohre durch die Außenwandung hindurchgeführt sind, durch Schraubstopfen od. dgl. verschlossen werden.

In der Zeichnung ist die Erfindung beispielsweise

dargestellt, und zwar zeigt

Fig. 1 in Draufsicht und Schnittdarstellung die gekühlte Schieberplatte mit spiralförmigen Querwänden für den Kühlmittelkanal, die erfindungsgemäß in einem Stück gegossen wird,

Fig. 2 einen Schnitt durch die Schieberplatte gemäß Fig. 1 nach der Schnittlinie II-II in Fig. 1, Fig. 3 einen Schnitt nach der Schnittlinie III-III

in Fig. 1,

Fig. 4 in Schnittdarstellung die Einformung des Formmodells auf einer Bohlenlage,

Fig. 5 die Einformung des Formmodells im 70

darübergestülpten Formkastenteil,

Fig. 6 die Einformung des Formmodells in der aus Unter- und Oberkasten zusammengesetzten Gießform,

Fig. 7 den Kern in Schnittdarstellung gemäß der 75

Schnittlinie VII-VII in Fig. 8,

Fig. 8 eine Draufsicht auf den Kern gemäß Fig. 7, Fig. 9 einen Schnitt durch die Gießform mit eingelegtem Kern gemäß Fig. 7,

Fig. 10 eine Seitenansicht der Gießform in der 80

Gießstellung, während

Fig. 11 eine Draufsicht auf einen Gießkern wiedergibt, der gegenüber der Ausführungsform nach den Fig. 7 und 8 etwas abgeändert ist.

Wie sich aus den Fig. 1 bis 3 ergibt, ist 1 die 85 erfindungsgemäß in einem Stück zu gießende Schieberplatte mit spiralförmigen Querwänden 2, welche einen Gegenstromkühlkanal 3 bilden, dem das.Kühlwasser durch den Einlaß 4 zugeführt wird. Das Kühlwasser verläßt nach der Kühlung das 90 Innere der Schieberplatte durch den Auslaß 5. Damit sich keine Luftsäcke bilden, sind an den höchsten Stellen der in Querrichtung verlaufenden Querwände Lüftungsöffnungen 6, 7 und 8 vorgesehen, von denen die Offnungen 8 in der Achse 4' des Einlasses 4 liegen, so daß diese entweder im Gießmodell eingeformt oder auch noch später durch die Einlaßöffnung 4 hindurchgebohrt werden können. Die Offnungen 6 und 7 werden aber zweck-mäßig eingeformt, da sie in der gegossenen 100 Schieberplatte schlecht zugänglich sind.

Die Herstellung der Gießform, welche zum Gießen der Schieberplatte I benutzt werden kann, ist (entsprechend der einen Ausführungsform der Erfindung) aus den Fig. 4 bis 10 ersichtlich. Das 105 der Außenform der Schieberplatte I entsprechende Formmodell 9 wird zunächst auf der Bohlenlage 10 seitlich mittels des Formkranzes 11 eingeformt.

Wie Fig. 5 zeigt, wird dann auf das insoweit eingeformte Modell 9 der Unterkasten 12 der Gieß- 110 form aufgebracht und daraufhin die (jetzige) Oberseite des Formmodells 9 und des Formkranzes 11

mit Sand 13 eingeformt.

Fig. 6 zeigt, daß nunmehr die in Fig. 5 dar-gestellte Teilform gewendet wird, so daß der 115 Kastenteil 12 nach unten kommt, woraufhin die Bohlenlage 10 abgenommen und der Oberkasten 14 aufgesetzt und mit Formsand 13 ausgefüllt wird. Nach Herausnehmen des Formmodells 9 wird in den so entstandenen Hohlraum der in den Fig. 7 120 und 8 gezeigte Kern 15 eingelegt.

Der Kern 15 wird, wie insbesondere Fig. 8 zeigt, von drei Halterohren 16 bis 18 gehalten, wovon die beiden Halterohre 16 und 18 (bei aufrechtstehendem Kern 15) etwa waagerecht verlaufen, während das 125 Halterohr 17 durch den Mittelpunkt 15° des Kerns 15

922 299

hindurchgeht und spitzwinklig zu den Halterohren 16 und 18 von links oben nach rechts unten verläuft. In den Kernteilen 4a, 5a, welche den Einund Auslässen 4 und 5 (Fig. 1) entsprechen, sind 5 ehenfalls Halterohre 4<sup>b</sup>, 5<sup>b</sup> vorgesehen. Die Halterohre, die zweckmäßig mit einer aus Formmasse bestehenden Umhüllung versehen sind, werden mittels eingebohrter Löcher mit zur Abführung der beim Gießen entstehenden Dämpfe und Gase herangezogen und haben einen Querschnitt, der als klein gegenüber dem Querschnitt des Strömungskanals 3 angesehen werden kann, so daß die an den Stellen 19 in den spiralförmigen Querwänden 2 entstehenden (und verbleibenden) Durchlässe die Strömung 15 entlang dem Kanal 3 nur unwesentlich beeinflussen. Die an den Stellen 20 in der Außenwandung 1a (Fig. 1) entstehenden Durchlässe werden durch Schraubstopfen verschlossen. Für die Rohre eignen sich solche mit 16 mm Außendurchmesser plus 2 mm Kernschicht, wenn Schieberplatten mit einem Durchmesser von etwa 1 m gegossen werden.

Zum Halten der Kernmasse sind parallel zur Gehäuseaußenwandung 1<sup>a</sup> und parallel zu den Querwänden 2 verlaufende Befestigungsdrähte oder 25 Drahtreihen 21, z. B. aus 2-mm-Draht, vorgesehen. Gleichlaufend mit den Drähten wird zur besseren Entgasung des Kerns Wachsschnur eingelegt. In radialer Richtung vorgesehene Hilfsdrähte 22 sorgen für eine weitere Verstärkung des Verbands

des Kerns 15.

Wie aus Fig. 7 hervorgeht, wird der Kern 15 im Kernschlag auf einer Hilfsplatte 23, die aus Leichtmetall, z. B. Aluminium, bestehen kann, hergestellt, wobei das Einlegen des Kerns mittels zweier Handgriffe 24 vorgenommen wird, welche in Gewindebohrungen 25 in der Platte 23 eingeschraubt werden können.

Wie Fig. 9 zeigt, wird der Kern 15 auf der Hilfsplatte 23 in die aus Oberkasten 14 und Unterkasten 40 12 bestehende Form eingelegt, nachdem das Formmodell o herausgenommen worden ist, wobei im Oberkasten vorgesehene Kernstützen 26, die beispielsweise als Kupfernägel ausgebildet sind, den Kern 15 in der richtigen Höhe halten, wenn der 45 Formkasten aus der in Fig. 9 dargestellten Lage wieder gewendet wird. Nach Abheben des Kastenteils 12 wird dann die Hilfsplatte 23 entfernt, an deren Stelle Kernstützen ähnlich denjenigen der bei 26 angedeuteten Art treten. Nach dem Wiederaufbringen des Kastenteils 12 ist die in Fig. 10 gezeigte Gießform 27 fertig. Wie aus dieser Figur hervorgeht, sind zwei Eingüsse 28, 29 vorgesehen, die unten bei 28a bzw. 29a in der Nähe der Durchtrittsstellen des Halterohres 16 durch den Außenmantel 2ª endigen. Ein Steiger ist bei der vorbeschriebenen Form nicht nötig. Nach dem Gießen, Putzen und Kernausblasen werden die Befestigungsdrähte 21, 22 durch Bohrungen 30 (Fig. 1) hindurch entfernt, die danach durch Schraubstopfen verschlossen werden.

Das in den Fig. 1 bis 10 dargestellte Ausführungsbeispiel der Erfindung kann in verschiedener Weise abgeändert werden, ohne daß der Erfindungsbereich verlassen wird. So ist es möglich, den Kern 15 in der aus Fig. 11 ersichtlichen Weise auszubilden, 65 wobei die vier radial verlaufenden Halterohre 31 und die beiden in Richtung der Achsen 4', 5' vorgesehenen Halterohre 32 die Kernmasse in einer für den Guß ausreichenden Weise halten und jede Durchbrechung der spiralförmigen Querwände vermieden wird.

#### PATENTANSPRÜCHE:

1. Verfahren zum Formen von gekühlten Schieberplatten oder ähnlichen Hohlkörpern mit 75 spiralförmigen Querwänden für die Kühlmittelführung, beispielsweise für Heißwind- und Heißgasschieber im hüttenmännischen Betrieb, dadurch gekennzeichnet, daß in der zweckmäßig in bekannter Weise aus Ober- (14) und Unterkasten (12) bestehenden Gießform (27) zunächst das die Außenform der Schieberplatte (1) od. dgl. wiedergebende Formmodell (9) eingeformt, daß daraufhin in den durch Herausnahme des Formmodells (9) entstehenden Hohlraum der die spiralförmigen Querwände (2) und die Außenwandung (1a) der Schieberplatte od. dgl. festlegende ein- oder mehrteilige Kern (15) eingebracht wird, welcher in der Gießform (27) mittels Haltestücken (16 bis 18), die durch 90 die Außenwandung (1a) und durch eine oder mehrere der spiralförmigen Querwände (2) hindurchführen, und mittels Abstandsstücken (26) gehalten wird, und daß in der so vorbereiteten Gießform (Fig. 10) die Schieberplatte (1) 95 od. dgl. in einem Stück gegossen wird.

2. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daß der mit den Haltestücken (16 bis 18) versehene Kern (15) auf einer Hilfsplatte (23), z. B. einer Leichtmetallplatte, aufgeformt wird, auf welche der Kern (15), zweckmäßig mittels an der Hilfsplatte (23) angebrachter Handgriffe (24), in die Gießform (27) eingelegt wird, woraufhin nach Drehen der Gießform (27) die Hilfsplatte (23) vom Kern 105

(15) abgenommen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Drehen der Gießform (27) zwischen dem mit den Haltestücken (16 bis 18) versehenen Kern (15) und der Sandform (13) im Oberkasten (14) Abstandsstücke (26) in Form von Kernstützen, Kernnägeln od. dgl. vorgesehen werden, welche nach dem Abnehmen der Hilfsplatte (23) auch an der dem Unterkasten (12) zugewandten Seite des Kerns (15) 115 vorgesehen werden.

4. Einrichtung zum Ausüben des Verfahrens nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Haltestücke (16 bis 18) als mit einer Umhüllung aus Formmasse versehene Rohre 120 ausgebildet sind, deren Querschnittsabmessungen klein im Vergleich zum Querschnitt des Kühlmittelkanals (3) in der Schieberplatte (1) sind.

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß drei Halterohre (16, 17, 18) 125 vorgesehen sind, von denen das erste (16) und 4

10

15

20

dritte Rohr (18) bei in der Gießstellung (Fig. 10) befindlicher Gießform (27) ganz oder nahezu waagerecht verlaufen, während das mittlere Rohr (17) etwa durch den Mittelpunkt (15°) des Kerns (15) hindurchführt und spitzwinklig zu den beiden äußeren Rohren (16, 18) verläuft (Fig. 8).

6. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß vier radiale Halterohre (31) und zwei weitere Halterohre (4', 5') so vorgesehen sind, daß ihre Achsen (4', 5') mit denjenigen der Kühlmitteleintritts- (4) und -austrittsöffnungen (5) der Schieberplatte (1) zu-

sammenfallen (Fig. 11).

7. Einrichtung nach Anspruch 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Gießform (27) zwei oder mehr Eingüsse (28, 29) und keinen Steiger aufweist, wobei das Metallaustrittsende (28a, 29a) der Eingüsse (28, 29) zweckmäßig in der Nähe derjenigen Punkte liegt, wo das obere Halterohr (16) den Kern (15) verläßt.

8. Einrichtung nach Anspruch 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß im Kern (15) die Lüftungsöffnungen (6, 7, 8) in den Querwänden (2) im oberen Bereich der Schieberplatte (1) 25

eingeformt sind.

9. Einrichtung nach Anspruch 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß zur Verstärkung des Kerns (15) parallel zur Innenkante der Außenwandung (1a) und parallel zu den beiden Kanten 30 der spiralförmigen Querwände (2) Verstärkungsdrähte (21) eingelegt sind.


10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß in radialer Richtung weitere Verstärkungsdrähte (22) vorgesehen sind, die 35 die parallel geführten Verstärkungsdrähte (21)


miteinander verbinden.

11. Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß in der Außenwandung der Schieberplatte (1) Hilfslöcher (30) eingebohrt 40 werden, die zum Herausnehmen der Befestigungsdrähte (21, 22) dienen und später, ebenso wie die Aussparungen (20), durch welche die Halterohre (16, 17, 18) durch die Außenwandung (1a) hindurchgeführt sind, durch Schraubstopfen 45 od. dgl. verschlossen werden.

Hierzu I Blatt Zeichnungen

Zu der Patentschrift 922 299 Kl. 31 c Gr. 5 o1 Fig.2 8 Fig.1 1 5' Fig.11





Zu der Patentschrift 922 299 Kl.31c Gr.5 on

